会員 各位

活動報告

| 1. 本部活動 | |
|---|-----|
| (1)新規講習会における e−ラーニングの導入 | |
| (2)超音波根入れ長測定技術者講習会(新規)の実績報告 | |
| (3)付属物スクリーニング調査技術者講習会の実績報告 | |
| (4)「地中レーダ基礎講習会」の資格制度化に向けて | |
| (5)超音波根入れ長測定技術者講習会(上級)開催の見通し | |
| (6) その他 | |
| 物調、経調へ価格調査票の提出 | |
| コロナ禍での活動に向けて、支部会での懇親会等 | |
| インフラの点検時の資格について(スクリーニング調査技術) | |
| WG試験フィールドの充実化 | |
| | |
| 2. ワーキンググループ委員会 | |
| (1) WGNS01 補足資料「トルク管理による超音波送受信量の定量化」 | P 1 |
| (2) WGNS02 基礎データ「異なる周波数センサーとゲイン毎の検出データ」 | P3 |
| | P21 |
| (4) WGNM02「メッキ処理支柱に対する超音波センサーの適正な入射角の調査」 | P22 |
| | P24 |
| (6)WGNM03-2「時間経過による検出波形変化の調査(施工~3か月)」 | P27 |
| 検討、調査検証中 | |
| (7)「メッキ処理支柱を研磨した場合の測定データ」 | |
| (8)「メッキ処理支柱向け入射角変更センサー」 | |
| (9)「異なる周波数センサーとゲイン毎の検出データ・その2」 | |
| ※測定が難しい支柱を使用し、300KHz、500KHz、800KHz の 3 種のセンサーで測 | 定 |
| (10)「凸凹センサー2種でのキズ検出データの差異」 | |
| (11)「締め付けトルクによる波形変化の確認」 | |
| 3. ボラードについて | P31 |
| 4. 地中レーダ探査技術 | |
| (1)「地中レーダ基礎講習会」の資格制度化に向けて | P47 |
| (2)市場の動向と今後の需要、事例紹介 | P48 |